

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3






FIG. 4



09878872-000001

FIG. 5






FIG. 6





FIG. 7

FRANK A. FERRARO and ROBERT J. MURPHY
SERIAL NO. 09/878,872
105050-2483/350

FIG. 8






FIG. 9

FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14





FIG. 15



105050-27837260

FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19






FIG. 20




09878872-090601

FIG. 21




09878872-0000

FIG. 22



09878872-090604

FIG. 23



09878872-090501




FIG. 24

09/878,872-0000

FIG. 25




FIG. 26





FIG. 27



109050-2788/860





FIG. 28

09878872-090601

FIG. 29



0987887-090501




FIG. 30

TOP SECRET 2/98/860




FIG. 31

0987887-09001
0987887-2/88/860

FIG. 32




FIG. 34





FIG. 33



FRANK A. FERRARO and ROBERT J. MURPHY
SERIAL NO. 09/878,872
T09060-2/88/860

FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40

